

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
2400660	Télécommande 4 canaux RTS multi application			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2509051	Kit accessoire SGA, GO AR 4, PASSEO 630-650, AXOVIA 220-220ANS - SAV										
2400551	Détecteur d'ouverture de porte de garage			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400437	Détecteur de bris de vitre audiosonique			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9013323	Moteur seul SGA, GO AR 4, PASSEO 630, AXOVIA 220-220 ANS RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400485	Plaque de fixation pour support irrégulier (moteur à bras)										
9910000	Support universel										
2400484	Passe câble										
2400438	Détecteur d'ouverture de volet roulant			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9011089	Crémaillère pour portail coulissant LS										
9013311	Boitier électronique AX70NS/ GDK4000 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9013312	Carte électronique remplacement LS9000 - Axorn 90			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400658	Ouverture manuelle à clé pour GDT/GDK										
9012962	Kit déverrouillage extérieur										
2400487	Ouverture manuelle à clé pour SGA										
2400597	Commande à clé			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400625	Clavier à code radio			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400581	Clavier à code filaire			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400583	Récepteur radio pour commande d'éclairage			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9001465	ROUE + COURONNE MOTEUR DIAM.50 - TUBE ZF54 (à l'unité)										
2400486	Butées pour portails battants										

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
2400439	Détecteur de mouvement			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400440	Détecteur de mouvement pour habitat avec chien			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400670	Axe motorisé filaire MS 100			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
2400671	Axe motorisé filaire MS 200			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1841026	KEYTIS 2 RTS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400549	Télécommande 2 canaux RTS - KEYTIS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400509	Détecteur de présence d'eau			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400616	Télécommande ON/OFF			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400617	Télécommande ON/OFF + groupes			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9013324	CAPOT BRONZAL POUR MO-TEUR DE PORTAIL BATTANT										
2509050	2 VIS PLASTIQUE POUR CAPOT SGA, GO AR 4, PASSEO 630-650, AXOVIA 220-220ANS - SAV										
9012485	ATTACHE RIGIDE CLICKSUR 2 MAILLONS LAME 8mm (ZF)										
2400672	Axe motorisé radio RMS 1000			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
2400673	Axe motorisé radio RMS 2000			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
2400472	Antenne 433 Mhz										
2400443	Détecteur de fumée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400556	Récepteur radio universel			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1810642	TELIS 1 RTS - Bleu et blanc			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1810630	TELIS 1 RTS - Blanc			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400576	Télécommande 4 canaux RTS - KEYTIS NS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9015570	kit accessoires EVOLVIA, PASSEO LS 800 - SAV										

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
2400960	Jeux pattes fixation EXAVIA, SGS 400-501-601, GO SC 5, AXOVIA 170NS RTS - SAV										
2400794	SGS 201/501/601 & AXOVIA 170 SACHET ACCESSOIRES										
9014493	Kit solaire : batterie pour kit solaire (X2) 18Ah - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9015026	Cadre smooove - Bambou foncé										
9014943	Pile CR 2430 -DS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9015179	Pack batterie SOLARSET - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400720	Batterie de secours			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9015023	Cadre smooove - Noir mat										
2400932	Détecteur d'ouverture et de bris de vitre marron			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400850	Interrupteur récepteur radio RTS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9014492	Boitier électronique batterie SOLARSET - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9015236	Cadre smooove - Merisier										
2401000	Contremarque d'échange pour IDM pour habitat av animaux			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9014890	Capot moteur FREEVIA, LS 420 - SAV										
9014891	Capot moteur FREEVIA 600, LS 430 - SAV										
9014846	Butées DEXXO - SAV										
9014452	Sachet visserie DEXXO OPTIMO, PRO 800-1000 RTS, PRO 800-1000 IO, SMART 800-1000 IO, LS 15, METRO RTS/IO - SAV										
9014462	Fixation de plafond pour GDK 700										
9014291	Bulbe lumière DEXXO OPTIMO, PRO 800-1000 RTS/IO, SMART 800-1000 IO - SAV										
9016620	Chape attache porte										
9015238	Cadre double smooove - Blanc laqué										

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspectés ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
9015102	Boîtier électronique RTR pour Passéo 520, 550, 570			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9015100	Boîtier électronique Passéo 500, S524, DPV 0302KT, S350			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1782543	Capot moteur ELIXO 500 24 V RTS/IO - SAV										
1782549	Moteur seul ELIXO 500 24 V RTS/IO - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1782503	Boîtier électronique ELIXO 500 24 V IO - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1216364	Motorisation pour portail coulissant Elixo 500 3S RTS pack confort			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1782502	Boîtier électronique ELIXO 500 24 V RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1782546	Kit cylindre clés poignée deverr. ELIXO 500 3S - SAV										
9013847	Capteur vent EOLIS 3 D noir			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclée	
9013809	Capteur vent EOLIS 3 D gris			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclée	
9014400	Capteur vent EOLIS 3 D blanc			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclée	
1816068	Capteur Eolis RTS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401153	CABLE ETHERNET + BLOC SECTEUR			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9017183	Kit cloche moteur EVOLVIA, PASSEO RTS - SAV										
9017237	Capot moteur EVOLVIA 390-400-450, PASSEO LS 800 BRONZE - SAV										
9015541	BRAS EVOLVIA 390-400-450, PASSEO, LS 800 RTS - SAV										
9015542	Moteur seul EVOLVIA 390-400-450, PASSEO, LS 800 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400721	Tête moteur GDT 200			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400840	Visserie pour moteur GDT										
2401147	Batterie module GSM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401084	Module de transmission GSM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
2400934	Sirène intérieure			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1216310	Motorisation de portail à vis sans fin Ixengo S 35 RTS pack confort			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1780844	Kit fixation IXENGO S 24-230 - SAV										
1216239	Moteur seuilXENGO S 24- SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1841064	Télécommande KEYGO RTS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401096	Douille télécommandée ON/OFF			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401013	Clavier de contrôle à écran LCD avec 1 badge			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9015027	Cadre smooove - Bambou										
9015175	GDK : AMPOULE 24V / B22 / 15W UNIQUEMENT POUR GDK MONTE SUR KIT SOLAIRE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401073	Récepteur d'éclairage intérieur			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9016619	PATTE ATTACHE LINTEAU										
2401161	Micro-récepteur d'éclairage 500W maxi			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401162	Micro-récepteur pour volet roulant			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9015941	KIT SOLAIRE SOLARSET - SAV										
9014886	MOTEUR AVEC CAPOT FREE-VIA, LS 420 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400989	Détecteur de mouvement pour animaux de petites tailles			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9013745	BRAS COUDE GAUCHE ACIER BRONZAL										
2401148	KIT D'ACCESSOIRES POUR DÉTECTEUR D'OUVERTURE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400929	Détecteur d'ouverture marron			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400928	Détecteur d'ouverture blanc			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401054	Détecteur de mouvement extérieur			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
2400935	Sirène extérieure flash			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400939	Cellules de sécurité			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401093	Prise télécommandée extérieure ON/OFF			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400800	Détecteur de coupure de courant			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9015022	Cadre smooove - Blanc laqué										
2400501	Crémaillère 3 x 33 cm pour FREEVIA 600										
2401071	Kit de centralisation			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401062	Kit de modernisation bloc baie ROLLER-DRIVE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
2400873	ADAPTATEUR POUR PORTE SECTIONNELLE										
9009390	CHAPE POUR PORTE SECTIONNELLE										
2400990	Lot de 2 badges			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400780	Motorisation à vis pour Portail battant SGS 201			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400793	Moteur seulSGS 501/601 RTS-SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9013550	EMBOÛT DE CHAÎNE GDK, KEASY, LS, AXORN 50-70-90-90NS -SAV										
2400657	SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR PORTILLON			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9015025	Cadre smooove - Acier mat										
2401102	Commande murale sans fil pure			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
2401103	Commande murale sans fil silver			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1818212	Capteur vent soleil SOLIRIS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400456	Rallonge de tube										
2569002	AMPOULE E14 24V 10W POUR FEU ORANGE 24V - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
9016617	BRAS DE LIAISON POUR GDK 700										
9013075	Capteur Sunis RTS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1824033	MODULE ENOCEAN			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401100	Télécommande 16 canaux			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401101	Télécommande programmable 6 canaux			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9013521	CHARIOT GDK, KEASY, LS, AXORN 50-70-90NS - SAV										
9017531	Boîtier universel de contrôle en production										
1781396	KIT CYLINDRE CLES DEVERR. IXENGO S - SAV										
9015237	Cadre smooove - Noyer										
1782255	KIT FIN DE COURSE ELIXO 500 24 V RTS/IO, 500 230 V, 800 230 V, 2000 230 V RTS - SAV										
2400931	Détecteur d'ouverture et de bris de verre blanc			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9018253	MODULE MÉCA POUR SYNAPSIA										
1240037	YSLO FLEX RTS 1 VANTAIL CARTER Marron BRAS Noir			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240036	YSLO FLEX RTS 1 VANTAIL CARTER Blanc BRAS Noir			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240035	YSLO FLEX RTS 2 VANTAUX CARTER Marron BRAS Noirs			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240034	MOTEUR DE VOLETS BATTANTS YSLO FLEX RTS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
2401136	YSLO RTS VB 1VT COL.RAL AV.EMET			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
2401138	YSLO RTS VB 2VT COL.RAL AV.EMET			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
2401137	YSLO RTS VB 2VT COL.STD AV.EMET			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
2400802	KIT PIGNON Z8 SGA, GO AR 4, PASSEO 630-650, AXOVIA 220-220ANS - SAV										
2401241	CLAVIER DE COMMANDE + BADGE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
1216499	AXOVIA MULTIPRO 35 2 MOTEURS SEULS (GRIS)			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1216498	AXOVIA MULTIPRO 35 1 Moteur seul (GRIS)			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020238	CAPOT ARRIÈRE GDK 700-1100 - SAV										
1811480	BASE SÉCURITÉ			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9019968	Capot moteur SLIDYMOOVE 600 RTS - SAV										
9019969	Capot moteur SLIDYMOOVE 300, LS 440 - SAV										
9016932	KIT SOLAIRE CHARGEUR AUTONOME POUR BATTERIE SOLARSET - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401404	Lot de 3 Bracelets pour adulte			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401402	Lot de 3 Badges			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401401	Lot de 3 Cartes			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401403	Lot de 3 bracelets pour enfant			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401499	THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401498	THERMOSTAT CONNECTÉ FILAIRE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9019843	Capot moteur SLG7 ET FREEVIA LINE - SAV										
1822489	TÊTE THERMOSTATIQUE DANFOSS LC13			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020207	Boitier électronique FREEVIA, GO SLG 7, LS 420-430-RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9019616	Boitier électronique EVOLVIA, PASSEO, LS 800 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020073	Boitier électronique SLIDY-MOOVE, LS 440-650 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401224	Capteur de consommation électrique			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401288	Motorisation de portail à bras EVOLVIA STAR			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401230	Moteur seul EXAVIA 500/WISPA 800 RTS-SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
2401409	#N/A			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401410	Motorisation de portail coulissant FREEVIA Essential			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401440	Motorisation pour porte de garage GDK 700			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401339	Motorisation de portail à vis sans fin GO SC 5			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401340	Motorisation de portail coulissant GO SLG 7			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1782839	SUR-CAPOT AXOVIA MULTI-PRO GRIS - SAV										
1782838	Capot moteur AXOVIA MULTI-PRO GRIS - SAV										
1822568	BRIDGE V2 PHILIPS HUE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822505	AMPOULE LED CONNECTÉE PHILIPS HUE – Culot E27			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822565	HUE GO PHILIPS HUE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822566	LIGHTSTRIP PLUS 2M PHILIPS HUE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822567	LIGHTSTRIP PLUS EXTENSION 1M PHILIPS HUE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822509	AMPOULE LED CONNECTÉE PHILIPS HUE – Culot GU10			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822511	AMPOULE LED CONNECTÉE PHILIPS HUE LUX - Culot E27			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822487	MICRO-MODULE D'ÉCLAIRAGE ZWAVE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401363	Prise télécommandée intérieure blanche ON/OFF			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401453	Sirène intérieure			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401441	Motorisation pour porte de garage LS 15			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9019967	MOTEUR AVEC CAPOT SLIDY-MOOVE 600 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9019966	MOTEUR AVEC CAPOT SLIDY-MOOVE 300 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401361	Détecteur de mouvements intérieur - TaHoma			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
9019842	MOTEUR AVEC CAPOT GO SLG 7 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020364	Moteur seul GDK 3000-4000, LS 5000, MGD5, KEASY 5-10 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401212	Détecteur de Mouvements Images			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1782840	JEUX DE BRAS COMPLET AXOVIA MULTIPRO GRIS RTS/ IO - SAV										
9019899	AXOVIA MULTIPRO - PLATINE DE FIXATION PORTAIL BRAS ACIER (GRIS)										
9019898	AXOVIA MULTIPRO - BRAS PORTAIL LONG (GRIS)										
9019897	AXOVIA MULTIPRO - BRAS PORTAIL MOYEN (GRIS)										
9019896	AXOVIA MULTIPRO - BRAS PORTAIL COURT (GRIS)										
9019903	AXOVIA MULTIPRO - BRAS PORTAIL OUVERTURE SUR PENTE (GRIS)										
9019893	ADAPTATION BRAS GLISSIÈRE (GRIS)										
9019894	AXOVIA MULTIPRO - BRAS COUDE GAUCHE (GRIS)										
9019902	AXOVIA MULTIPRO - BRAS MOTEUR LONG (GRIS)										
9019901	AXOVIA MULTIPRO - BRAS MOTEUR MOYEN GRIS										
9019900	AXOVIA MULTIPRO - BRAS MOTEUR COURT (GRIS)										
9019895	AXOVIA MULTIPRO - BRAS COUDE DROIT (GRIS)										
1782837	Moteur seul AXOVIA MULTIPRO GRIS RTS/IO - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1805251	NINA GROUP IO			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401362	Détecteur d'ouverture et de choc pour TaHoma			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401375	Détecteur d'ouverture gris			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401219	Détecteur de soleil extérieur			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401220	Capteur de température extérieur			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspectés ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
2401365	Lot 1 télécommande 5 canaux + 3 prises ON/OFF blanche			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401244	PROGRAMMATEUR RADIO FIL PILOTE + 1 RÉCEPTEUR			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822452	INTERFACE DE CHAUFFAGE io			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020341	BLOC D'ALIMENTATION V°100+, V°350, V°500 RTS, V°500 PRO IO - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401242	THERMOSTAT PROGRAMMABLE RADIO CONTACT SEC + 1 RÉCEPTEUR			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401243	THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE - CONTACT SEC			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401479	#N/A			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401424	PACK ALARME PROTEXIOM START GSM COMPATIBLE ANIMAUX			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401426	Système d'alarme sans fil Protexiom START GSM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401425	PROTEXIOM ULTIMATE GSM FR			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401427	Système d'alarme sans fil Protexiom ULTIMATE GSM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401294	Crémaillère acier fixation basse 1m pour moteur FreeVia										
2401246	Récepteur radio Fil pilote			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401245	RÉCEPTEUR SANS FIL CONTACT SEC POUR THERMOSTAT PROGRAMMABLE RADIO CONTACT SEC			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020162	RAIL COURROIE EN 3 PARTIES GDK 700-1100 - SAV										
9020296	RAIL COURROIE MONOBLOC 2,90M										
9020297	RAIL COURROIE MONOBLOC 3,50M										
1841194	Télécommande relay			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401367	Télécommande 5 canaux pour prises et douilles			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401370	Télécommande - TaHoma Serenity			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1811479	TELECOMMANDE POUR TAHOMA SERENITY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
9020074	KIT ACCESSOIRES FREEVIA, GO SLG 7, LS 430 - SAV										
9019965	KIT ACCESSOIRES SLIDY-MOOVE, LS 650 - SAV										
2401221	Lanceur de scénario			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401209	Moteur seulAVEC SELF SGS 201, LS 360 - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401208	Moteur seulLONG AVEC SELF SGS 400-501-601, LINE, ES-SENTIAL, GO SC500 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401454	Carte sim Afone pour PROTEXIOM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401405	Motorisation de portail coulissant SLIDYMOOVE 300			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401406	Motorisation de portail coulissant SLIDYMOOVE 600			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401323	Détecteur de fumée TaHoma Io			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401368	DÉTECTEUR DE FUMÉE io POUR TAHOMA			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2400961	Kit d'alimentation solaire			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401443	TAHOMA SERENITY ESSENTIAL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401354	TAHOMA_SC_FR			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020076	PLATINE DE RUE V100/V250/V400 - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020075	MONITEUR INTERIEUR V100 - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9018452	PLATINE DE RUE V400 - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401296	Visiophone V400 Blanc			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020340	PLATINE DE RUE V®500 - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401458	Moniteur intérieur visiophone V500			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020339	MONITEUR DE REMPLACEMENT POUR VISIOPHONE V®500 - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401446	Visiophone V500			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
2401291	Caméra de surveillance intérieure Visidom IC100			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9018284	PACK BATTERIE YSLO - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9018744	BUTÉE SÉCABLE BLANCHE										
9018285	Boitier electronique YSLO RTS - SAV										
9018283	KIT DE VIS ET D'ACCESSOIRES POUR SYNAPSIA										
9018275	MODULE ÉLECTRO-MÉCA POUR SYNAPSIA										
1822492	CLÉ ZWAVE POUR TAHOMA			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870360	Point de commande Smoove uno io compatible			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401541	CENTRALE PROTEGIOM GSM 3 EN 1			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870567	Thermostat Connected - UK			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1782920	DEXXO COMPACT RTS DIY SP - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9026469	Alimentation Rail Din - V100+ / V350 / V500			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401530	KIT DE REMPLACEMENT PORTE FENETRE IO			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
2401529	KIT DE REMPLACEMENT FENETRE IO			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
9020465	Boitier electronique SGA, GO AR 4, PASSEO 650, AXOVIA 220-220ANS RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020669	Boitier electronique GO SC 5, SGS 400 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1782902	PIGNON ARBRE DE SORTIE ELIXO 500 24 V RTS/IO, OPTIMO 24 V RTS - SAV										
2401580	EVOLVIA 400 + KEYPAD			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9026032	KIT DEMI-BRAS EVOLVIA XL-XXL, STAR - SAV										
9026029	Capot moteur EVOLVIA XL-XXL, STAR GRIS - SAV										
1240821	Moteur seul EVOLVIA STAR RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
1240696	Système d'alarme sans fil PROTEXIOM OPTIMUM GSM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240697	EVOLVIA PACK XXL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240662	Moteur seul EXAVIA BUTEES DESSUS (CAPOT PLASTIQUE NOIR) RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240652	Motorisation de portail à vis sans fin EXAVIA STAR			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240650	Motorisation de portail à vis sans fin EXAVIA XL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240651	Motorisation de portail à vis sans fin EXAVIA XXL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870482	Dongle USB RTS ENKI			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240631	Motorisation pour Portail coulissant FREEVIA LINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240357	GDK 700 - INT pack			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9026163	Google Nest Mini			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870359	Récepteur radio pour thermostat connecté			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875230	Somfy Home Alarm Plus			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822663	Récepteur VARIATION io IZYMO			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822649	Récepteur ON/OFF io IZYMO			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822609	Micro-émetteur IZYMO io			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401539	Télécommande KEYPOP 2 RTS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241227	KIT DE REMPLACEMENT POUR SGS (long) avant 2014 - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401584	Feu orange à led 2 couleurs			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9026030	KIT DEMI BRAS GRIS LOCKYVIA, GO AR 5 - SAV										
9026028	Capot moteur LOCKYVIA, GO AR 5 GRIS - SAV										
1240820	Moteur seul LOCKYVIA, GO AR 5 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
9021139	Moteur seul+ LED GDK 700 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822618	PRISE COMMANDÉE IO TYPE F			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1822617	Prise télécommandée ON/OFF io			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9026513	SUPPORT MURAL DE FEU			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870288	Home Alarm Video			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870469	Lot de 2 Somfy Indoor Camera			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870472	Lot de 2 Somfy Outdoor Camera Grise			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870471	Lot de 2 Somfy Outdoor Camera Blanche			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401486	Pack Somfy Home Alarm XL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401493	Somfy One +			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9025021	CAPOT CELLULES PHOTOELECTRIQUES - SAV										
9021057	BLOC ALIMENTATION V300 - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401555	Lecteur de badges + Clavier à code			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240389	Kit remplacement radio RTS porte-fenêtre			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240386	Kit remplacement filaire porte-fenêtre			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240388	Kit remplacement radio RTS fenêtre			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240385	Kit remplacement filaire fenêtre			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240370	Motorisation de portail à vérin SGS ESSENTIAL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1240630	Motorisation à vis pour Portail battant SGS LINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870637	SITUO 1 IO ARTIC II DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1870638	SITUO 1 IO IRON II DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
1870641	SITUO 1 IO NATURAL II DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclée	
1870496	SITUO 1 PURE RTS DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870643	SITUO 1 RTS IRON DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870645	SITUO 1 VAR IO PURE DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclée	
1870647	SITUO 1 VAR RTS PURE DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870639	SITUO 5 IO ARTIC II DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870640	SITUO 5 IO IRON II DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870642	SITUO 5 IO NATURAL II DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870495	SITUO 5 PURE RTS DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870644	SITUO 5 RTS IRON DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870646	SITUO 5 VAR IO PURE DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclée	
1870648	SITUO 5 VAR RTS PURE DIY			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870479	SITUO 5 BI RADIO IO/RTS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclée	
2401540	SLIDYMOOVE 600 BATT. + KEYPAD			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241083	Motorisation de portail coulissant SLIDYMOOVE 600 XL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241084	Motorisation de portail coulissant SLIDYMOOVE 600 XXL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9026410	SUPPORT DE FIXATION SMOOVE										
1822651	SMOOVE LIGHTING io			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401492	SOMFY ONE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401507	Somfy Indoor camera			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401581	SYNAPSIA 1000			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclée	

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
9021192	SYNAPSIA 1000 AFS ARTICUL. ARM										
9021173	SYNAPSIA 1000 AFS ELEC BOARD										
2401568	CENTRALE D'ALARME POUR HOME ALARM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401497	Somfy Home Alarm			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401511	Home Alarm Starter Pack			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401490	Détecteur de mouvement intérieur compatible animaux			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401494	Sirène intérieure sans fil 110 dB			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401487	Détecteur de vibration et d'ouverture pour portes et fenêtres IntelliTAG			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401489	Badge à désactivation mains libres			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401560	Somfy Outdoor caméra blanche			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401563	Somfy Outdoor caméra grise			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401491	Sirène extérieure sans fil 112 dB			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401488	Pack 5 détecteurs IntelliTAG			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401495	Relais radio			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870289	Détecteur de fumée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401496	Support mural pour Somfy Sécurité Caméra			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1811728	Télécommande Situo 5 IO/RTS Pure			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclée	
1870595	TaHoma switch			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclée	
1870508	TÊTE THERMOSTATIQUE IO			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9026158	PLATINE DE RUE V®100+, V®350 - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870536	Moniteur intérieur visiophone V100+			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
9026157	MONITEUR DE REMPLACEMENT POUR VISIOPHONE V®100+ - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870535	Visiophone V100+			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401548	Moniteur intérieur V300			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9020840	MONITEUR INTERIEUR V300 - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
2401547	Visiophone V300			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9021183	YSLO IO BUTEE SECABLE BLANCHE										
9021174	YSLO IO - CABLES ELECTRIQUES SAV										
1240179	YSLO IO FLEX 1 VANTAIL CARTER MARRON BRAS NOIR			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240185	YSLO IO FLEX 1 VANTAIL MARRON BRAS NOIR SLIM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240177	YSLO IO FLEX 1 VANTAIL CARTER BLANC BRAS NOIR			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240183	YSLO IO FLEX 1 VANTAIL CARTER BLANC BRAS NOIR SLIM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240178	YSLO IO FLEX 1 VANTAIL CARTER BLANC BRAS BLANC			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240184	YSLO IO FLEX 1 VANTAIL CARTER BLANC BRAS BLANC SLIM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240176	YSLO IO FLEX 2 VANTAUX CARTER MARRON BRAS NOIRS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240182	YSLO IO FLEX 2 VANTAUX CARTER MARRON BRAS BLANCS SLIM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240174	YSLO IO FLEX 2 VANTAUX CARTER BLANC BRAS NOIRS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240180	YSLO IO FLEX 2 VANTAUX CARTER BLANC BRAS NOIRS SLIM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240175	YSLO IO FLEX 2 VANTAUX CARTER BLANC BRAS BLANCS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1240181	YSLO IO FLEX 2 VANTAUX CARTER BLANC BRAS BLANCS SLIM			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
9021189	YSLO IO FLEX KIT VISSENERIE										
9021176	YSLO IO MODULE MECANIQUE AXE LONG										

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
1870847	Kit de connectivité_Orange			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1241506	PACK 2 X MS200 online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1241507	PACK 2 X RMS 1000 online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1241508	PACK 2 X RMS 2000 online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1241515	PACK 2 X MS 100 online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1241514	PACK KITS REMPL FIL F online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1241513	PACK KITS REMPL FIL PF online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1241510	PACK KITS REMPL IO F online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1241512	PACK KITS REMPL RTS F online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1241511	PACK KITS REMPL RTS PF online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1870869	Pack 2 Prises IO ON/OFF Online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870861	Pack 2 White Plugs Online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870860	Pack 3 Têtes thermostatiques IO Online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870865	Pack 3 Récepteurs ON/OFF RTS Online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870862	Pack 4 Plugs + 1 Remote Online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870998	TaHoma switch + Plug E IO Online			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9027071	KIT ACCESSOIRES LOCKYVIA, GO AR 5 - SAV										
1875270	LOT DE 4 PILES ALCALINES LR20 POWERLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9027394	Passerelle internet pour serrure connectée & Door Keeper - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1870854	Boitier electronique LOCKYVIA, GO AR 5 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870793	Boitier electronique EXAVIA, WISPA RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
9027091	CAPOT PLASTIQUE NOIR MOTEUR EXAVIA - SAV										
1241959	EVOLVIA STAR CONNECTÉ			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241957	EXAVIA STAR CONNECTÉ			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9027386	JEU DE PATTES DE FIXATION ET VISSERIE SGS 201 LS 360 - SAV										
1241956	Motorisation Freevia 400 coulissante connectée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241961	Motorisation pour porte de garage GDK 1100 Connectée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241606	Motorisation pour porte de garage GDK 1100			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241607	GDK 1100 - INT pack			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241608	Motorisation de portail à bras GO AR 5			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875273	Somfy Home ALARM Plus Integral			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870881	Inverseur filaire INIS - position momentanée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50% de matière recyclées	
1241822	KEASY 600 FR			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870879	Télécommande KEYGO RTS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870880	Télécommande KEYGO IO			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875257	Clavier intérieur			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875258	Link Advanced			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875265	Battery for Link Advanced			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875266	External GSM Antenna for Link Advanced			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241960	Motorisation à bras Lockyvia Essential Connectée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241429	LOCKYVIA ESSENTIAL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241430	LOCKYVIA LINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspectés ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
1241609	Moteur seulGDK 1100 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870875	PACK 2 KEYPOP ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241524	PACK FREEVIA ESSENTIAL + BATTERIE DE SECOURS ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241528	PACK FREEVIA ESSENTIAL + KEYPOP ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241530	PACK GDK 700 + KEYPOP ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241770	LOCKYVIA ESSENTIAL + KEY-POP ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241771	LOCKYVIA ESSENTIAL + BATT ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241525	PACK SGS ESSENTIAL + KEY-POP ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241522	PACK SGS ESSENTIAL + BATTERIE DE SECOURS ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870878	PACK VISIOPHONE V100+ + MONITEUR ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870876	PACK VISIOPHONE V300 + MONITEUR ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870877	PACK VISIOPHONE V500 + MONITEUR ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875253	PACK SIC + SOC GRISE ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875252	PACK SIC + SOC BLANCHE ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875251	PACK SIC + SUPPORT MURAL ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875248	PACK SOMFY HOME ALARM ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875249	PACK SOMFY ONE+ ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875250	PACK 6 INTELLITAG ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241955	Motorisation SGS Essential à vis Connectée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241958	SLIDYMOOVE 600 CONNECTÉ			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875259	SOMFY HOME ALARM ADVANCED			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
1875254	SOMFY HOME ALARM ADVANCED MAX			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875255	SOMFY HOME ALARM ADVANCED PLUS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870886	SOMFY HOME ALARM ADVANCED XL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875256	SOMFY HOME ALARM MAX			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870781	COMMANDE MURALE RTS - 3 CANAUX			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9027071	KIT ACCESSOIRES LOCKYVIA, GO AR 5 - SAV										
1875270	LOT DE 4 PILES ALCALINES LR20 POWERLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9027394	Passerelle internet pour serrure connectée & Door Keeper - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1870854	Boitier électronique LOCKYVIA, GO AR 5 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870793	Boitier électronique EXAVIA, WISPA RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9027091	CAPOT PLASTIQUE NOIR MOTEUR EXAVIA - SAV										
1241959	EVOLVIA STAR CONNECTÉ			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241957	EXAVIA STAR CONNECTÉ			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
9027386	JEU DE PATTES DE FIXATION ET VISSERIE SGS 201 LS 360 - SAV										
1241956	Motorisation Freevia 400 coulissante connectée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241961	Motorisation pour porte de garage GDK 1100 Connectée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241606	Motorisation pour porte de garage GDK 1100			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241607	GDK 1100 - INT pack			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241608	Motorisation de portail à bras GO AR 5			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875273	Somfy Home ALARM Plus Integral			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870881	Inverseur filaire INIS - position momentanée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
1241822	KEASY 600 FR			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870879	Télécommande KEYGO RTS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870880	Télécommande KEYGO IO			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875257	Clavier intérieur			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875258	Link Advanced			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875265	Battery for Link Advanced			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875266	External GSM Antenna for Link Advanced			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241960	Motorisation à bras Lockyvia Essential Connectée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241429	LOCKYVIA ESSENTIAL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241430	LOCKYVIA LINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241609	Moteur seulGDK 1100 RTS - SAV			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870875	PACK 2 KEYPOP ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241524	PACK FREEVIA ESSENTIAL + BATTERIE DE SECOURS ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241528	PACK FREEVIA ESSENTIAL + KEYPOP ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241530	PACK GDK 700 + KEYPOP ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241770	LOCKYVIA ESSENTIAL + KEY-POP ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241771	LOCKYVIA ESSENTIAL + BATT ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241525	PACK SGS ESSENTIAL + KEY-POP ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241522	PACK SGS ESSENTIAL + BATTERIE DE SECOURS ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870878	PACK VISIOPHONE V100+ + MONITEUR ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870876	PACK VISIOPHONE V300 + MONITEUR ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
1870877	PACK VISIOPHONE V500 + MONITEUR ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875253	PACK SIC + SOC.GRISE ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875252	PACK.SIC + SOC.BLANCHE ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875251	PACK.SIC + SUPPORT MURAL ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875248	PACK SOMFY HOME ALARM ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875249	PACK SOMFY ONE+ ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875250	PACK 6 INTELLITAG ONLINE			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241955	Motorisation SGS Essential à vis Connectée			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1241958	SLIDYMOOVE 600 CONNECTÉ			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875259	SOMFY HOME ALARM ADVANCED			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875254	SOMFY HOME ALARM ADVANCED MAX			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875255	SOMFY HOME ALARM ADVANCED PLUS			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870886	SOMFY HOME ALARM ADVANCED XL			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1875256	SOMFY HOME ALARM MAX			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870781	COMMANDE MURALE RTS - 3 CANAUX			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870774	Thermostat connecté filaire V2										
1870775	Thermostat connecté radio V2										
1870778	Thermostat Connected wired - UK										
1870779	Thermostat Connected radio - UK										
1870996	Visiophone V350			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870997	Moniteur intérieur V350 additionnel			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		

Caractéristiques environnementales de nos produits

Réf.	Description	Qualités et caractéristiques environnementales du produit								Qualités et caractéristiques environnementales de l'emballage	
		Taux de matière recyclée incorporée dans le produit (pourcentage)	Recyclabilité : le produit est majoritairement ou entièrement recyclable	Présence de substance dangereuse ou extrêmement préoccupante	Nom des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes	Présence de perturbateurs endocriniens avérés, suspects ou présumés	Nom des perturbateurs endocriniens	Présence de métaux précieux (en mg)	Présence de terres rares (en mg)	Taux de matière recyclée incorporée dans l'emballage (pourcentage)	Recyclabilité: l'emballage est majoritairement ou entièrement recyclable.
Signification si valeur vide >		Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories	Pas de substance		Pas de perturbateur endocrinien		Pas de métaux précieux	Pas de terres rares	Taux = 0%	Ne rentre pas dans une des deux catégories
1870916	CLAVIER A CODE 2 RTS 2 CANAUX			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1870755	Kit de Connectivité			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, EGDME			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares		
1242013	Kit de motorisation pour store enrouleur (1 store)			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	
1242014	Kit de motorisation pour store enrouleur (2 stores)			Contient une substance extrêmement préoccupante.	Plomb, PFBS			Contient au moins 1 milligramme(s) de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme(s) de terres rares	Emballage comportant au moins 50 % de matière recyclées	